

Inteligentne naprawianie

Na Dembego doszło do awarii ciepłowniczej. Pękła rura. Inteligentny system ciepłowniczy zlokalizował miejsce awarii. Ekipa techniczna szybko wymieniła wadliwą rurę, w której zrobiła się dziura. Cała operacja trwała kilka godzin. Szybkość i precyzję działania można było osiągnąć dzięki [Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej](#).

